































■ Feuchte-Wärme Test Defekte

- → Nicht geeignete Materialien oder Materialkombinationen (Anschlussdosen, Folien, Stecker etc.)
- → Schlechte Laminierung (Vernetzungsgrad des EVA zu gering) und damit verbundene Delaminationen der Modulschichten
- → Leistungseinbruch durch Erhöhung des Modul-Serienwiderstandes (z. B. bei Zell- und Stringverbinder-Lötungen.



TŪV Rheinland Group



ingabe erforderlic















































